

Standardní manometry – série MS



Standardní manometry MS – průměr 63 mm, závit 1/4"						
Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
MS04-01	63	-1 až 0	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-02	63	-1 až 0,6	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-03	63	-1 až 1,5	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-04	63	-1 až 3	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-05	63	-1 až 5	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-06	63	-1 až 9	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-07	63	-1 až 15	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-09	63	0 až 1	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-10	63	0 až 1,6	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-11	63	0 až 2,5	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-12	63	0 až 4	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-13	63	0 až 6	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-14	63	0 až 10	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-15	63	0 až 16	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-16	63	0 až 25	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-17	63	0 až 40	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-18	63	0 až 60	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-19	63	0 až 100	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-20	63	0 až 160	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-21	63	0 až 250	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS04-22	63	0 až 400	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60



Standardní manometry MS – průměr 63 mm, závit M12 × 1,5						
Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
MS05-01	63	-1 až 0	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-02	63	-1 až 0,6	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-03	63	-1 až 1,5	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-04	63	-1 až 3	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-05	63	-1 až 5	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-06	63	-1 až 9	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-07	63	-1 až 15	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-09	63	0 až 1	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-10	63	0 až 1,6	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-11	63	0 až 2,5	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-12	63	0 až 4	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-13	63	0 až 6	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-14	63	0 až 10	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-15	63	0 až 16	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-16	63	0 až 25	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-17	63	0 až 40	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-18	63	0 až 60	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-19	63	0 až 100	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-20	63	0 až 160	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-21	63	0 až 250	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60
MS05-22	63	0 až 400	spodní	M12 × 1,5	2,5 %	-40/+60

