
















Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závití 1/4"

- cívky ASA12, konektory A12209 a přípojovací desky A1B2, pomocné přívody tlaku se závití M5
- pracovní tlak 1-10 bar (provedení 5/3 2,5-10 bar), pracovní teplota: -10 až +60 °C, světlost 8 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED100 %
- řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Přípojení	Médium	
1-10 bar	-10/+60 °C	hliník/plast	NBR	1/4"	vzduch	1

Elektromagnetické ventily A1E					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Závití	Průtok
	034025	A1E230	3/2 NC	G 1/4"	1 100 NI/min
	034040	A1E231	3/2 NO	G 1/4"	1 100 NI/min
	034024	A1E232	3/2 cívka / cívka	G 1/4"	1 100 NI/min
	034039	A1K230	3/2 NC pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
	034023	A1K232	3/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
	034111	A1E250	5/2 cívka / pružina	G 1/4"	1 100 NI/min
	034121	A1E251	5/2 cívka / cívka	G 1/4"	1 100 NI/min
	034131	A1E270	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/4"	1 100 NI/min
	034133	A1E271	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/4"	1 100 NI/min
	034132	A1E272	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/4"	1 100 NI/min
	034035	A1K250	5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
	034034	A1K251	5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
	034037	A1K270	5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
	034038	A1K271	5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
	034036	A1K272	5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!




3/2 s pružinou




3/2 cívka / cívka




5/2 s pružinou



5/2 cívka / cívka



5/3 cívka / cívka