

















# Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závity 1/2"

- cívky ASA12; konektory A12209
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C; světlost 15 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED 100 %
- řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10/+60 °C	hliník	NBR	1/2"	vzduch	1

Elektromagnetické ventily A1E					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
	034113	A1E430	3/2 NC	G 1/2"	2 900 NI/min
	034122	A1E431	3/2 NO	G 1/2"	2 900 NI/min
	034123	A1E432	3/2 cívka / cívka	G 1/2"	2 900 NI/min
	034137	A1K430	3/2 NC pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2 900 NI/min
	034158	A1K432	3/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2 900 NI/min
	034114	A1E450	5/2 cívka / pružina	G 1/2"	2 900 NI/min
	034115	A1E451	5/2 cívka / cívka	G 1/2"	2 900 NI/min
	034139	A1E452	5/2 cívka / cívka diferenční	G 1/2"	2 900 NI/min
	034124	A1E470	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/2"	2 900 NI/min
	034125	A1E471	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/2"	2 900 NI/min
	034126	A1E472	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/2"	2 900 NI/min
	034138	A1K450	5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2 900 NI/min
	034140	A1K451	5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2 900 NI/min
	034159	A1K470	5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2 900 NI/min
	034160	A1K471	5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2 900 NI/min
	034161	A1K472	5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2 900 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



3/2 s pružinou



3/2 cívka / cívka



5/2 s pružinou



5/2 cívka / cívka