

Úchyty snímačů AFM

pro kruhové válce 8-63 mm

- úchyty určené pro montáž kolem kruhového profilu válců
- určeno zejména pro kruhové válce a válce dle ISO 6432



Úchyty snímačů – typ AFM		
Obj. č.	Kód	Pro válec
072901	AFM 8	ISO 6432, Ø 8 mm
072902	AFM 10	ISO 6432, Ø 10 mm
072903	AFM 12	ISO 6432, Ø 12 mm
072904	AFM 16	ISO 6432, Ø 16 mm
072905	AFM 20	ISO 6432, Ø 20 mm
072906	AFM 25	ISO 6432, Ø 25 mm
072907	AFR 1063	kruhový Ø 10-63 mm

Úchyty snímačů AS

pro válce dle ISO 15 552

- úchyty určené pro montáž na válce ISO 15 552 se třmenovými tyčemi a pro krátkozdvížné válce



Úchyty snímačů – typ AS			
Obj. č.	Kód	Typ válce	Průměry
072908	AS101	AMA	32-40 mm
072909	AS102	AMA	50-63 mm
072910	AS103	AMA	80-100 mm
072911	AS104	AMA	125 mm
072912	AS105	se třmenovými tyčemi	32-40 mm
072913	AS106	se třmenovými tyčemi	50-100 mm
072909	AS102	se třmenovými tyčemi	125 mm
072910	AS103	AMT	160-200 mm
072917	AS110	AMT	250-320 mm
072915	AS108	krátkozdvížné válce	-

Tabulka pro výběr snímače

Typ válce	Snímač	
	ASC	ASV
MSM, MDM, MDMA, MDMP, MDMP, MDMX		•
AMA, AMAP	•	•
AMT, AMX		•
REDM		•
CM		•
CIMS, CIS, CIM, CI, CINS, CIN		•
CIXS, CIXMS, CIX, CIXM, CIXN		•
CS, CSM, CD, CDM, CDN		•
DUM, DUNM	•	
BISM, BMISM, BIM, BMIM	•	
BSM, BDM		•
GEDB, GEDS, GPB, GPS	•	
GSB, GSS		•
CRTH, CRTHD		•
ARC, ARP	•	
ARTM, ARTMC, ARTML, ARTMLC	•	
PAB, PAC, PPB, PPC, PPD, PPE	•	