

## Glycerinové manometry – série GZ

- otřesuvzdorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku
- použité materiály: těleso lisovaná mosaz, měřicí člen a ukazatel z mosazi, čelní sklo akrylátové
- manometry se zadním připojením, určené pro měření neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje



Teplota	Tělo	Měřicí člen	Čelní sklo	Médium	Závit	
-20/+60 °C	lisovaná mosaz	mosaz	akrylát	voda/vzduch	trubkové	1

Glycerinové manometry GZ – průměr 63 mm, závit 1/4"							
	Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	GZ04-01	63	-1 až 0	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-09	63	0 až 1	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-10	63	0 až 1,6	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-11	63	0 až 2,5	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-12	63	0 až 4	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-13	63	0 až 6	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-14	63	0 až 10	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-15	63	0 až 16	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-16	63	0 až 25	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-17	63	0 až 40	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-18	63	0 až 60	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-19	63	0 až 100	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-20	63	0 až 160	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-21	63	0 až 250	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-22	63	0 až 400	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60
•	GZ04-23	63	0 až 600	zadní	1/4"	2,5 %	-20/+60



Glycerinové manometry GZ – průměr 100 mm, závit 1/2"							
	Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	GZ06-01	100	-1 až 0	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-09	100	0 až 1	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-10	100	0 až 1,6	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-11	100	0 až 2,5	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-12	100	0 až 4	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-13	100	0 až 6	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-14	100	0 až 10	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-15	100	0 až 16	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-16	100	0 až 25	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-17	100	0 až 40	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-18	100	0 až 60	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-19	100	0 až 100	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-20	100	0 až 160	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-21	100	0 až 250	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-22	100	0 až 400	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60
•	GZ06-23	100	0 až 600	zadní	1/2"	2,5 %	-20/+60



Glycerinové manometry GZ - průměr 100 mm, závit M20 x 1,5							
	Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	GZ07-01	100	-1 až 0	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-09	100	0 až 1	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-10	100	0 až 1,6	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-11	100	0 až 2,5	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-12	100	0 až 4	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-13	100	0 až 6	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-14	100	0 až 10	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-15	100	0 až 16	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-16	100	0 až 25	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-17	100	0 až 40	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-18	100	0 až 60	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-19	100	0 až 100	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-20	100	0 až 160	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-21	100	0 až 250	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-22	100	0 až 400	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60
•	GZ07-23	100	0 až 600	zadní	M20 x 1,5	2,5 %	-20/+60

