



Überwurfmutter und Schneidringe

Bestellzeichen: m
Bestellzeichen: s (Schneidring)
Bestellzeichen: DS (DS-Ring)

Nuts and cutting rings

Order code: m
Order code: s
Order code: DS

Écrous et bagues taillantes

Référence de commande: m
Référence de commande: s
Référence de commande: DS

| Rohr AD pipe OD Tube Øext | Reihe series Série | M | Schneidring* cutting ring Bagues taillantes | | | | | | | | DS-Ring** | | Überwurfmutter Cap nuts Écrous | |
|---------------------------------|--------------------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|--|----------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | d ₃ | d ₄ | d ₅ | t ₁ | i ₁ | S | h ₁ | Bestellzeichen order code Réf. cde | L ₂ | Bestellzeichen order code Réf. cde | L ₂ | Bestellzeichen order code Réf. cde |
| 4 | LL | M 8x1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11,5 | S 4-LL | 6 | - | M 4-LL | |
| 6 | | M 10x1 | 6 | 7,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 12 | 12 | S 6-LL | 7 | - | M 6-LL | |
| 8 | | M 12x1 | 8 | 9,5 | 6 | 5,5 | 9 | 14 | 12,5 | S 8-LL | 7 | - | M 8-LL | |
| 6 | | M 12x1,5 | 6 | 8,1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 15 | S 6-L/S | 9,5 | DS 6-L/S | 9,5 | M 6-L |
| 8 | M 14x1,5 | 8 | 10,1 | 6 | 7 | 10 | 17 | 15 | S 8-L/S | 9,5 | DS 8-L/S | 9,5 | M 8-L | |
| 10 | M 16x1,5 | 10 | 12,3 | 8 | 7 | 11 | 19 | 16 | S 10-L/S | 10 | DS 10-L/S | 10 | M 10-L | |
| 12 | M 18x1,5 | 12 | 14,3 | 10 | 7 | 11 | 22 | 16 | S 12-L/S | 10 | DS 12-L/S | 10 | M 12-L | |
| 15 | M 22x1,5 | 15 | 17,3 | 12 | 7 | 12 | 27 | 17,5 | S 15-L | 10 | DS 15-L | 10,2 | M 15-L | |
| 18 | M 26x1,5 | 18 | 20,3 | 15 | 7,5 | 12 | 32 | 18 | S 18-L | 10 | DS 18-L | 10,2 | M 18-L | |
| 22 | M 30x2 | 22 | 24,3 | 19 | 7,5 | 14 | 36 | 20,5 | S 22-L | 10,5 | DS 22-L | 11,5 | M 22-L | |
| 28 | M 36x2 | 28 | 30,3 | 24 | 7,5 | 14 | 41 | 22 | S 28-L | 10,5 | DS 28-L | 11,5 | M 28-L | |
| 35 | M 45x2 | 35 | 38 | 30 | 10,5 | 16 | 50 | 25 | S 35-L | 13 | DS 35-L | 13,5 | M 35-L | |
| 42 | M 52x2 | 42 | 45 | 36 | 11 | 16 | 60 | 25 | S 42-L | 13,5 | DS 42-L | 13,5 | M 42-L | |
| 6 | S | M 14x1,5 | 6 | 8,1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 16 | S 6-L/S | 9,5 | DS 6-L/S | 9,5 | M 6-S |
| 8 | | M 16x1,5 | 8 | 10,1 | 5 | 7 | 12 | 19 | 16 | S 8-L/S | 9,5 | DS 8-L/S | 9,5 | M 8-S |
| 10 | | M 18x1,5 | 10 | 12,3 | 7 | 7,5 | 12 | 22 | 17,5 | S 10-L/S | 10 | DS 10-L/S | 10 | M 10-S |
| 12 | | M 20x1,5 | 12 | 14,3 | 8 | 7,5 | 12 | 24 | 18 | S 12-L/S | 10 | DS 12-L/S | 10 | M 12-S |
| 14 | | M 22x1,5 | 14 | 16,3 | 10 | 8 | 14 | 27 | 20 | S 14-S | 10 | DS 14-S | 10,5 | M 14-S |
| 16 | | M 24x1,5 | 16 | 18,3 | 12 | 8,5 | 14 | 30 | 21 | S 16-S | 10 | DS 16-S | 10,5 | M 16-S |
| 20 | | M 30x2 | 20 | 22,9 | 16 | 10,5 | 16 | 36 | 24 | S 20-S | 12,5 | DS 20-S | 12,7 | M 20-S |
| 25 | | M 36x2 | 25 | 27,9 | 20 | 12 | 18 | 46 | 26,5 | S 25-S | 12,5 | DS 25-S | 12,7 | M 25-S |
| 30 | | M 42x2 | 30 | 33 | 25 | 13,5 | 20 | 50 | 29,5 | S 30-S | 13 | DS 30-S | 13,5 | M 30-S |
| 38 | | M 52x2 | 38 | 41 | 32 | 16 | 22 | 60 | 32,5 | S 38-S | 13,5 | DS 38-S | 13,5 | M 38-S |

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-temperature information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10
* S6-LS bis S42-L sind nur in MS oder in 1.4571 lieferbar (Bestellbez.: .../MS oder .../1.4571)

** nicht in Messing